



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. | PERIODO: | 24-Feb-2016 23-May-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Alberto Salinas Castro | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG1: | PRV-01 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 550 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG2: | PRV-02 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 300 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG3: | PRV-03 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 550 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG4: | PRV-04 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 270 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| TAG5: | PRV-05 | Cliente: | 2DO PASO |
| Punto de ajuste: | 220 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| TAG6: | PRV-06 | Cliente: | 2DO PASO |
| Punto de ajuste: | 35 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 31-May-2016

Fecha de aprobación: 06-Jun-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. | PERIODO: | 24-Feb-2016 23-May-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Alberto Salinas Castro | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| TAG7: | PRV-07 | Cliente: | 2DO PASO |
| Punto de ajuste: | 220 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| TAG8: | PRV-08 | Cliente: | 2DO PASO |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 31-May-2016
 Fecha de aprobación: 06-Jun-2016
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez