



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>29/05/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>			RO-013

Ubicación: _____

Justificación (origen de la falla):


Procedimiento empleado:

Descripción general:

Herramientas y equipos empleados:

Nombre de la empresa contratista: _____

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
 NINGUNA DURANTE EL PERIODO DE OPERACION

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/06/2013 03:22:59p.m.
 Fecha de aprobación: 20/06/2013 08:52:05p.m.
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
 Aprobado por: Nefalí López