



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Sep-2014 07-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV 01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: OK

TAG2: PCV 02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: OK

TAG3: PCV 03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: OK

TAG4: PCV 04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2015

Fecha de aprobación: 05-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2014 07-Dec-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG5: PCV 05 DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG6: PCV 06 DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG7: PCV 07 CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 33 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG8: PCV 08 CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2015
 Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Sep-2014 07-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV 09 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG10: PCV 10 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG11: PCV 11 STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG12: PCV 12 STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2015

Fecha de aprobación: 05-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2014 07-Dec-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG13: PCV 13 GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG14: PCV 14 GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG15: PCV 15 REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG16: PCV 16 REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2015
 Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Sep-2014 07-Dec-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG17: PCV 17 SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG18: PCV 18 SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Jun-2015
Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López