



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. | Periodo: 08-Dec-2014 al 07-Mar-2015 | REV. 0 RO-ME-03 |
| Estación: [149-103] - Strechline | Ficha: RO-ME-03-149-103-M3-43 | |
| Cliente: STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V | Fecha: 25-Feb-2015 | |

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Adecuado

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas: EN BUEN ESTADO

MODELO 2M 175

S/N 0044715

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 25-Mar-2015

Fecha de aprobación: 01-Apr-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López