



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	Ficha: 77
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	31/01/2014	RO-014

Descripción general de condición anormal
 BAJA PRESIÓN A LA ENTRADA DEL DUCTO

Ubicación: Tubería de Acero

Causa aparente Otro

Efectos Otro

Acción correctiva Rediseño

Observaciones

SE PRESENTAN PRESIONES MUY BAJAS ALA ENTRADA DE LA INTERCONEXION DONDE ES MUY PRÓXIMA AL PUNTO DE AJUSTE DEL PRIMER PASO DE REGULACIÓN PUNTO DE AJUSTE DE 480 PSI Y LA PRESIÓN DE ENTRADA ES DE 490 Y PROVOCA QUE GIRA MAS EL MEDIDOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca