



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Apr-2016 06-May-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUENAS CONDICIONES

c) Cruces de arroyos:
SIN CRUCES

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:

RECORRIDOS SOBRE DERECHOS DE VIA PARA IDENTIFICAR TRABAJOS QUE PUEDAN TENER AFECTACION A LOS DUCTOS

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
1

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
1

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No. _____

b) Cambio de vegetación:
No. _____

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-May-2016

Fecha de aprobación: 11-May-2016

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez