



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ (Crown) Industrias Montacargas

Revisión de instalaciones:

Letreros	_____	No Existentes
Pararrayos	_____	En Buen Estado
Sistema de tierras	_____	En Buen Estado
Bardas y puertas	_____	En Buen Estado
Pintura de tubería	_____	En Buen Estado
Paneles solares	_____	En Buen Funcionamiento
Soportería	_____	En Buen Estado
Manómetros	_____	En Buen Funcionamiento
Área en general	_____	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	_____	En Buen Estado
Nivel de presión	_____	1.7MPa
Fecha de llenado	_____	21/05/2012
Proximo llenado	_____	21/05/2013

Observaciones:

Se requieren todos Los Letrero.

Usuario: _____ (Hines) Enerpiq

Revisión de instalaciones:

Letreros	_____	En Buen Estado
Pararrayos	_____	En Buen Estado
Sistema de tierras	_____	En Buen Estado
Bardas y puertas	_____	En Buen Estado
Pintura de tubería	_____	En Buen Estado
Paneles solares	_____	En Buen Funcionamiento
Soportería	_____	En Buen Estado
Manómetros	_____	En Buen Funcionamiento
Área en general	_____	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	_____	En Buen Estado
Nivel de presión	_____	1.7MPa
Fecha de llenado	_____	21/05/2012
Proximo llenado	_____	21/05/2013

Observaciones:

Se Requieren Letreros Nuevos y Completos.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 10/05/2012 08:37:42p.m.

Fecha de aprobación: _____ 21/06/2012 02:08:14p.m.

Elaborado por: _____ Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: _____ Carlos Carranza Gutierrez




SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AERnova Aerospace México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Excelente
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Sopotería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Caseta Del Extintor Cambiarla De Plástica A Metálica Por Desgaste Del Sol.

Usuario: AERnova Componentes México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Sopotería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se requiere cambio de Caseta para extintor ya que la existente en de plástico y por acción del calor tiende a quemarse y puede ocasionar que el extintor caiga y se dispare en algún momento.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Avery Dennison

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se Necesita Un Letrero De Extintor.

Usuario: Beachmold México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Bravo Energy México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento (2 Malos)
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	La Adecuada
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013


Observaciones:

Se Requiere Cambio De Dos Manómetros Por Mal Calibración En Ellos No Marcan La Presión Real Después De Regulación

Usuario: Comex - Lafarge

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	Limpia y En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Se requieren dos letreros de No Fumar Por desgaste solar.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez




SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Cooper Tools de México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se requieren 2 Letreros De No Fumar Uno De Extintor.

Usuario: DRenc

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Excelente
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez




SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Eaton Technologies

Revisión de instalaciones:

Letreros	No Existentes
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	Puerta De Malla Ladeada Por El Aire
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se Requieren Todos Los Letreros Y Acomodar La Puerta De Malla.

Usuario: Elicamex

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Falta un letrero de No Fumar.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Eurotranciatura México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Usuario: Foam Fabricators México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	La Adecuada
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	Requiere Dos Letreros De No Fumar Uno Nuevo y El Otro Por Desgaste De Calcomanias.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fracsa Alloys Queretaro

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado




Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Usuario: Frenos y Mecanismos(TRW)

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	Se Requiere 2 Letreros De No Fumar, NO Existentes.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial Powder Coating de México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado




Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	La Adecuada
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Usuario: Interconexión (Igasamex - P.G.P.B.)

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	Regulares(Se Ladearon Por El Aire Requiere Reparación)
Pintura de tubería	En buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	Limpia y En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	La Adecuada
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Se Requieren Letreros Por Desgaste Ocasionado Por Efecto De La Luz Solar.(2 Rombos,3 De No Fumar.)

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez




SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Jafra Lawai

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Excelente
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.5MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Se Necesita Cambio De Caseta Del Extintor De Plástico A Metal Por Efectos Del Sol.

Usuario: Kluber Lubrication Mexicana

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Se Requieren 3 Letreros De No Fumar Uno De Extintor y Un Rombo De Seguridad, Uno De Solo Personal Autorizado, Todos Por Desgaste Excesivo Del Sol.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Messier Services American

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Excelente
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	Excelente



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	La Adecuada
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Rombo De Riesgos Requiere Cambio Por Decoloración A Causa Del Sol.

Usuario: Metecno

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se requieren 3 Letreros de No Fumar, 1 Rombo de Riesgos, 1 de Extintor.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Narmx / Pullman de Queretaro

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento (2 Malos)
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se Requieren 2 Letreros De No Fumar, Un Rombo De Riesgos y Dos Manómetros.

Usuario: Norgren Manufacturing de México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se Requieren 3 Letreros De No Fumar, Uno De Acceso Restringido, Uno De Extintor y Un Rombo De Riesgos.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Plenco de México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013


Observaciones:

Se Requieren 3 Letreros De No Fumar, Un Rombo De Riesgos y Uno De Solo Personal Autorizado.

Usuario: Rohm & Hass México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	Excelente



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	La Adecuada
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Ronal Mexicana

Revisión de instalaciones:

Letreros	No Existentes
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	N/A
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Se Requieren letreros por no existencia ya que esta dentro de una caseta del cliente.

Usuario: Samsung Electronics México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	Excelente



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.

Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Securency México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Usuario: Tafime México

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	Excelente



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.

Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Valeo Sylvania Iluminación

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	funcionando Correctamente
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Letrero De Rombo De Identificación De Riesgos Ya Esta Decolorándose Por Acción Del Sol.

Usuario: VRK Automotive System

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Funcionamiento
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Funcionamiento
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	1.7MPa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:
 Se Requieren 2 Letreros De No Fumar Y Uno De Extintor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/05/2012 08:37:42p.m.
Fecha de aprobación: 21/06/2012 02:08:14p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez