



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2015 06-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** AERNNOVA COMPONENTES MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

**Usuario:** AVERY DENNISON, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2015 06-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** BEACHMOLD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

**Usuario:** BRAVO ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015	06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** KEMZUS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

**Usuario:** APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** DR ENC, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada




**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

**Usuario:** EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015	06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** ELICAMEX, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** EUROTRANCIATURA MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** FOAM FABRICATORS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** FRACSA ALLOYS QUERETARO SAPI DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016

**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2015 06-Mar-2016 REV. 0  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

**Usuario:** FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

**Usuario:** Hines S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015	06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** INDUSTRIAL POWDER COATINGS DE MEXICO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** INDUSTRIAS MONTACARGAS S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016

**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez





**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2015 06-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** JAFRA MANUFACTURING SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** KLUBER LUBRICACION MEXICANA, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MESSIER SERVICES AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

**Usuario:** METECNO, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016

**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2015 06-Mar-2016 REV. 0  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

**Usuario:** NARMX QUERETARO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

**Usuario:** NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015	06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** PLENCO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** ROHM AND HAAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**


**IGASAMEX**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** RONAL QUERETARO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INNOVIA SECURITY, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

**Usuario:** MARTINREA HONSEL MEXICO ,S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016

**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2015 06-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** VALEO SYLVANIA ILUMINACION,S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** VRK AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-06  
 Proximo llenado 2016-05-25  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MPI PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

**Usuario:** METOKOTE DE MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez





**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** KH MEX, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2015 06-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Hitachi S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2106-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** ULTRA MANUFACTURING

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez