



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: AERNOVA COMPONENTES MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: AVERY DENNISON, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016

Fecha de aprobación: 03-Jun-2016

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: BEACHMOLD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: BRAVO ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: KEMZUS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-05
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DR ENC, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-05
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2016 06-Jun-2016 REV. 0
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: ELICAMEX, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Usuario: EUROTRANCIATURA MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX


REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2016 06-Jun-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: FOAM FABRICATORS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Usuario: FRACSA ALLOYS QUERETARO SAPI DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: Hines S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: INDUSTRIAL POWDER COATINGS DE MEXICO

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: INDUSTRIAS MONTACARGAS S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2016 06-Jun-2016 REV. 0
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: JAFRA MANUFACTURING SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Usuario: KLUBER LUBRICACION MEXICANA, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2016 06-Jun-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: MESSIER SERVICES AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Usuario: METECNO, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: NARMX QUERETARO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2016 06-Jun-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: PLENCO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Usuario: ROHM AND HAAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: RONAL QUERETARO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INNOVIA SECURITY, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: MARTINREA HONSEL MEXICO ,S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: VALEO SYLVANIA ILUMINACION,S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada




Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: VRK AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016

Fecha de aprobación: 03-Jun-2016

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MPI PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: METOKOTE DE MEXICO S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: KH MEX, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-06
Proximo llenado	2016-05-25
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2016 06-Jun-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Hitachi S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Usuario: ULTRA MANUFACTURING

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-06
 Proximo llenado 2016-05-25
 Capacidad: 9
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30-May-2016
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez