

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** AERNNOVA AEROSPACE MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

**Usuario:** AERNNOVA COMPONENTES MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** AVERY DENNISON, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** BEACHMOLD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** BRAVO ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** KEMZUS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2014 06-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18 V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 14
Proximo llenado	25 - May - 15
Observaciones:	

Ninguno

**Usuario:** DR ENC, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18 V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 14
Proximo llenado	25 - May - 15
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** ELICAMEX, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** EUROTRANCIATURA MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** FOAM FABRICATORS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** FRACSA ALLOYS QUERETARO SAPI DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**


Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Hines S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares N/A  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** INDUSTRIAL POWDER COATINGS DE MEXICO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INDUSTRIAS MONTACARGAS S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** JAFRA MANUFACTURING SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2014 06-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** KLUBER LUBRICACION MEXICANA, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18 V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 14
Proximo llenado	25 - May - 15
Observaciones:	

Ninguno

**Usuario:** MESSIER SERVICES AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18 V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 14
Proximo llenado	25 - May - 15
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2014 06-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** METECNO, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 14
Proximo llenado	25 - May - 15
Observaciones:	

Ninguno

**Usuario:** NARMX QUERETARO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18 V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 14
Proximo llenado	25 - May - 15
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** PLENCO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares N/A  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** ROHM AND HAAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** RONAL QUERETARO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** INNOVIA SECURITY, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** MARTINREA HONSEL MEXICO ,S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** VALEO SYLVANIA ILUMINACION,S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** VRK AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** MPI PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** METOKOTE DE MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** KH MEX, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2014 06-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

**Usuario:** Hitachi S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares 18 V  
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 25 - May - 14  
 Proximo llenado 25 - May - 15  
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Jul-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez