



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV-1-AS AERNNNOVA AEROSPACE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG2:** PCV-2-AS AERNNNOVA AEROSPACE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

**TAG3:** PCV-1-AC AERNNNOVA COMPONENTES MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 56 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG4:** PCV-2-AC AERNNNOVA COMPONENTES MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG5: PCV-1-AD AVERY DENNISON, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG6: PCV-2-AD AVERY DENNISON, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG7: PCV-1.BM BEACHMOLD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal (Unica)

**TAG8: PCV-1-BE BRAVO ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 70 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015  
**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG9:** PCV-2-BE BRAVO ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 73 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG10:** PCV-1-CX KEMZUS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG11:** PCV-2-CX KEMZUS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG12:** PCV-1-CT APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV  
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 REV. 0
LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG13: PCV-2-CT APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Linea Secundaria

TAG14: PCV-1-DR DR ENC, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Linea Principal

TAG15: PCV-2-DR DR ENC, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 21 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Linea Secundaria

TAG16: PCV-1-ET EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.
Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Linea Principal (Unica)

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015
Fecha de aprobación: 08-Jul-2015
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG17:** PCV-1-EL ELICAMEX, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 12 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG18:** PCV-2-EL ELICAMEX, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG19:** PCV-1-EM EUROTRANCIATURA MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG20:** PCV-2-EM EUROTRANCIATURA MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG21:** PCV-1-FF FOAM FABRICATORS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.

Punto de ajuste: 6 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG22:** PCV-2-FF FOAM FABRICATORS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.

Punto de ajuste: 6 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

**TAG23:** PCV-1-FA FRACSA ALLOYS QUERETARO SAPI DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG24:** PCV-2-FA FRACSA ALLOYS QUERETARO SAPI DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG25: PCV-1-FM FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 6 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG26: PCV-2-FM FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 6 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG27: PCV-1-IP INDUSTRIAL POWDER COATINGS DE MEXICO**  
 Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG28: PCV-2-IP INDUSTRIAL POWDER COATINGS DE MEXICO**  
 Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG29:** PCV-1-CM INDUSTRIAS MONTACARGAS S DE RL DE CV  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG30:** PCV-2-CM INDUSTRIAS MONTACARGAS S DE RL DE CV  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG31:** PCV-1-JL JAFRA MANUFACTURING SA DE CV  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG32:** PCV-2-JL JAFRA MANUFACTURING SA DE CV  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez





**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG33:** PCV-1-KL KLUBER LUBRICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG34:** PCV-2-KL KLUBER LUBRICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

**TAG35:** PCV-1-MS MESSIER SERVICES AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG36:** PCV-2-MS MESSIER SERVICES AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG37: PCV-1-MT METECNO, S.A. DE C.V**  
 Punto de ajuste: 5 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal (Unica)

**TAG38: PCV-1-NP NARMX QUERETARO SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 16 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG39: PCV-2-NP NARMX QUERETARO SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 16 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG40: PCV-1-NM NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE**  
 Punto de ajuste: 14 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG41:** PCV-2-NM NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE  
 Punto de ajuste: 14 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG42:** PCV-1-PM PLENCO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 5 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal (Unica)

**TAG43:** PCV-1-RH ROHM AND HAAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG44:** PCV-2-RH ROHM AND HAAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG45:** PCV-1-RM RONAL QUERETARO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG46:** PCV-2-RM RONAL QUERETARO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG47:** PCV-1-SE SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG48:** PCV-2-SE SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG49:** PCV-1-SM INNOVIA SECURITY, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 23 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG50:** PCV-2-SM INNOVIA SECURITY, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 23 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

**TAG51:** PCV-1-TM MARTINREA HONSEL MEXICO ,S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG52:** PCV-2-TM MARTINREA HONSEL MEXICO ,S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG53:** PCV-1-VS VALEO SYLVANIA ILUMINACION,S DE RL DE CV  
 Punto de ajuste: 18 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG54:** PCV-2-VS VALEO SYLVANIA ILUMINACION,S DE RL DE CV  
 Punto de ajuste: 18 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

**TAG55:** PCV-1-VA VRK AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Principal

**TAG56:** PCV-2-VA VRK AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Linea Secundaria

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 08-Jul-2015  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG57:** PCV-1-MI MPI PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG58:** PCV-2-MI MPI PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

**TAG59:** PCV-1-MM METOKOTE DE MEXICO S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG60:** PCV-2-MM METOKOTE DE MEXICO S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG61:** PCV-1-KH KH MEX, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG62:** PCV-2-KH KH MEX, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

**TAG63:** PCV-1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG64:** PCV-2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez





**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG65:** PCV-3 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---

---

---

**TAG66:** PCV-4 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---

---

---

**TAG67:** PCV-1-HA Hitachi S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---

---

---

**TAG68:** PCV-2-HA Hitachi S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG69:** PCV-1-HN Hines S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 5 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal (unica)

---



---

**TAG70:** PCV-1-UM ULTRA MANUFACTURING

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

---



---

**TAG71:** PCV-2-UM ULTRA MANUFACTURING

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 08-Jul-2015

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez