



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>07-Sep-2015 06-Dec-2015</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Ricardo Martinez Galicia</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 31080

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2015
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2015 06-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007


Numero: 1
 Ubicación: **AERNOVA**
COMPONENTES MEXICO
 VCC-CSE (volts): -1.63
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 --




Numero: 2
 Ubicación: **AVERY DENNISON, S.A.**
DE C.V.
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
NA



Numero: 3
 Ubicación: **SOBRE MALLA A ERM**
 VCC-CSE (volts): -1.13
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:
 --




Numero: 4
 Ubicación: **PARALELO A**
BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.10
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 --




Numero: 5
 Ubicación: **PARALELO A**
BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.19
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
 --



Numero: 6
 Ubicación: **SOBRE MALLA DE**
PLANTAVTB
 VCC-CSE (volts): -1.19
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 --



Numero: 7
 Ubicación: **SOBRE MALLA PLANTA**
VTB
 VCC-CSE (volts): -1.18
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 --



Numero: 8
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 --

imagen no disponible

Numero: 9
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 --

imagen no disponible

Numero: 10
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 --

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	18-Sep-2015
			Fecha de aprobación:
			Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
			Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2015 06-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Numero: 11
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 12
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 13
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 14
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 15
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 16
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 17
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 18
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 19
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 20
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro: <u>18-Sep-2015</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación: _____
			Elaborado por: <u>Ricardo Martinez Galicia</u>
			Aprobado por: <u>Carlos Carranza Gutierrez</u>



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2015 06-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Numero: 21
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 22
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 23
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 24
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 25
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 26
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 27
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 28
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 29
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 30
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro: <u>18-Sep-2015</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación: _____
			Elaborado por: <u>Ricardo Martinez Galicia</u>
			Aprobado por: <u>Carlos Carranza Gutierrez</u>



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2015 06-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Numero: 31
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 32
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 33
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 34
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 35
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 36
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

Numero: 37
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen
no
disponible

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MONOBLOCK	CORRECTOS	AÍSLAN CORRECTAMENTE
2DO PASO	JUNTA MONOBLOCK	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro: <u>18-Sep-2015</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación: _____
			Elaborado por: <u>Ricardo Martinez Galicia</u>
			Aprobado por: <u>Carlos Carranza Gutierrez</u>