



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT**

Sistema: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.

Periodo: 07-Jun-2016 al 06-Jun-2017

Ficha: RO-CP-04-049-000-A1-217

Fecha: 05-Sep-2016

REV. 0
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste:

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas:

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas:

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste:

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas:

Equipo Empleado en la Calibración

Marca:

Modelo:

No.Serie:

Fecha Calibración:

Observaciones

Prueba



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez