



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Table with 4 columns: Sistema, Fecha, Precio Gas, Periodo, Ficha, REV. 0, RO-DF-02

Main table with 8 columns: Fuga, Ubicación, Criterio de Accesorio, Concentración (ppm), Grado, Acción, Perdidas m3/año, pesos/año. Contains 32 rows of data.

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Contains revision information.

Fecha de registro: 14-Jun-2016
Fecha de aprobación: 14-Jun-2016
Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

<b>Sistema:</b> Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.		<b>Periodo:</b> 07-Jun-2015 al 06-Dec-2015		<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 14-Jun-2016	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-1-049-000-M6-205		<b>RO-DF-02</b>

Equipo Utilizado: EXTEC PM4			Fecha Calibración: Agosto 2015		No. Serie: 06011022224 07	
33	Ultra Manufacturing, S.A. de C	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00 0.00
34	Valeo Sylvania Iluminación, S.	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00 0.00
35	VRK Automotive Systems, S.A. d	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00 0.00
36	Interconexión	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00 0.00
37	Sistema	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00 0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00 0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14-Jun-2016

**Fecha de aprobación:** 14-Jun-2016

**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez