



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: Abril 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Alejandro Campos Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO EXISTEN

b) Cruces de ferrocarril: NOEXISTEN

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
VISIBLES Y SEÑALADOS

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NO EXISTEN

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NOEXISTEN

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 25/04/2012 07:50:04p.m.
Fecha de aprobación: 01/05/2012 01:48:54p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal