



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: 11-Nov-2013 10-Feb-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros en buen estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras en buen estado
 Bardas y puertas en buen estado
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares limpios
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros existe 1 que marca poco mas de
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico en buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 11 - Jun - 13
 Proximo llenado 2 - Jun - 14
 Observaciones:

Usuario: SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.

Revisión de instalaciones:

Letreros señalizados
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas en buenas condiciones
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares en buenas condiciones
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 6/5/2013
 Proximo llenado 3 - Jun - 14
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 06-Aug-2014
Fecha de aprobación: 14-Aug-2014
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	11-Nov-2013 10-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	señalizados
Pararrayos	En buenas condiciones
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	se barta trasera un poco dañada
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	6/5/2013
Proximo llenado	3 - Jun - 14
Observaciones:	

Usuario: Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.

Revisión de instalaciones:

Letreros	señalizados
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	nuevo
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	6/3/2013
Proximo llenado	4 - Mar - 14
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Aug-2014

Fecha de aprobación: 14-Aug-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: 11-Nov-2013 10-Feb-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Unifoods SA de CV.

Revisión de instalaciones:

Letreros En buenas condiciones
 Pararrayos no existen
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas en buenas condiciones
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares en buenas condiciones
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico nuevo
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 1 - Feb - 14
 Proximo llenado 1-feb-15
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 06-Aug-2014
Fecha de aprobación: 14-Aug-2014
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca