



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Aug-2015 10-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV 0.01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	SIN PROBLEMA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	buen estado		
Observaciones:	L1 1ER PASO EZR 2X1 SN 17613451, PILOTO PRX120, MONITOR PRX125		

TAG2:	PCV 0.03	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	L2 1ER PASO EZR 2X1 SN 17613453, PILOTO PRX120, MONITOR PRX1		

TAG3:	PCV 0.02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	95 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	L1 2DO PASO EZR 2X1 SN 17613452, PILOTO PRX120, MONITOR PRX1		

TAG4:	PCV 0.04	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	95 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	L2 2DO PASO EZR 2X1 SN 17613454, PILOTO PRX120, MONITOR PRX1		

TAG5:	PCV 1.01	Cliente:	CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	DESPUES MEDIDOR 627 SN 627-342		

TAG6:	PCV 1.02	Cliente:	CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	BY PASS 627 SN 627-342		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Mar-2016

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Aug-2015 10-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	PCV 2.01	Cliente:	SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.
Punto de ajuste:	40 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	DESPUES MEDIDOR EZR 2X1 SN 17581250 PILOTO 161 EB3		

TAG8:	PCV 2.02	Cliente:	SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.
Punto de ajuste:	40 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	BY PASS EZR 2X1 17581249 PILOTO 161 EB-3		

TAG9:	PCV 3.01	Cliente:	Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	DESPUES MEDIDOR 99H R000073577		

TAG10:	PCV 3.02	Cliente:	Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	BY PASS 99H S/n R000073578		

TAG11:	PCV 4.01	Cliente:	Unifoods SA de CV.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	DESPUES MEDIDOR 99H R000073299		

TAG12:	PCV 4.02	Cliente:	Unifoods SA de CV.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	BY PASS 99H S/n R000073300		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Mar-2016

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales