



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>11-Aug-2013 10-Aug-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Chemiplastica


Modelo: MERCER "F"

Punto de ajuste en placa: 35 psig

Punto de ajuste encontrado: 35 psig

Observaciones:

S/N 238079




Usuario: DIPASA

Modelo: Mercer "J"

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones:



Usuario: Interconexion


Modelo: MERCER "J"

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 107 psig

Observaciones:

S/N 234617



Usuario: MONSANTO


Modelo: MERCER "J"

Punto de ajuste en placa: 49 psig

Punto de ajuste encontrado: 49 psig

Observaciones:

S/N 235708



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Aug-2013

Fecha de aprobación: 30-Jul-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>11-Aug-2013 10-Aug-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: UNIFOODS

Modelo: MERCER " K"

Punto de ajuste en placa: 51 psig

Punto de ajuste encontrado: 57 psig

Observaciones:

S/N. 382865



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 11-Aug-2013

Fecha de aprobación: 30-Jul-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca