



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA: <u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: <u>09/05/2014</u>	Ficha: 1,718
LLENADO POR: <u>Bernardo Ortega Vidal</u>		RO-014

Descripción general de condición anormal

Relevo de válvula de seguridad

Ubicación: caseta de Dipasa

Causa aparente falla en el sello del regulador

Efectos liveracion de gas a la atmosfera

Acción correctiva reemplazo de refacciones del regulador

Observaciones

Este evento se presento el 1 de Septiembre del 2014.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Neftalí López