



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PRV - 01 MOLINOS AZTECA DE CHALCO  
 Punto de ajuste: 214 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV - 02 MOLINOS AZTECA DE CHALCO  
 Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11/10/2012 12:24:31p.m.  
**Fecha de aprobación:** 13/10/2012 10:51:41a.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez