IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Apr-2015 15-Jul-2015	**REV. 0**
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-006**

TAG1: **VPR-01** **MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV**

Punto de ajuste: 35 psig

Placa de datos: si

Problemas de control: NO PRESENTA

Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: REGULAR

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Aug-2015

Fecha de aprobación: 05-Aug-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez