



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2015 15-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	VPR-01	Cliente:	MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV
Punto de ajuste:	35 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	CORRECTOS
Estado fisico:	REGULAR		
Observaciones:			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2016

Fecha de aprobación: 21-Jan-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez