



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2015	15-Oct-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	ANUAL		RO-010

TAG: 1 MAVSA

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
 Orificios CORRECTOS Resortes OK
 Desgaste en partes metálicas NO

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas NO
 Resortes OK

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
 Fugas NO Sello CORRECTO
 Punto de ajuste 35 psig
 Simulaciones de flujo NO Arranque CORRECTO

Observaciones: _____



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Oct-2016

Fecha de aprobación: 31-Oct-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez