



**REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 16-Oct-2014 al 15-Ene-2015	<b>REV. 0</b>
<b>Frecuencia:</b> Trimestral	<b>Ficha:</b> RO-VS-01-186-000-M3-33	<b>RO-VS-01</b>

<b>Estación:</b> [ 186-002 ] MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ	<b>Cliente:</b> MOLINOS AZT
---	-----------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VC-01	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-02	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-03	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-04	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-05	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-06	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-07	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Feb-2015

**Fecha de aprobación:** 23-Feb-2015

**Elaborado por:** Alberto Salinas Castro

**Autorizadopor:** Rolando Velazquez Ramirez