



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2011</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

OK (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEMEX)

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SE VERIFICO EL AREA DE LA FUGA CON EL EXPLOSIMETRO SIN EMBARGO NO SE DETECTO NADA.  
SE OBSERVA QUE YA CONCLUYERON LA CONSTRUCCION DEL REGISTRO, PERO COMO SE HABIA MENCIONADO NO  
INTERFIERE EN EL D.D.V.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 30/09/2012 05:14:02p.m.

**Fecha de aprobación:** 10/10/2012 10:27:21p.m.

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales