



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Oct-2015	31-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** MASECA MTY

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	Malla ciclónica en malas condi
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-03-30
Proximo llenado	2016-03-30
Capacidad:	6

Observaciones:

Se cambio la entrada de la EMR debido a que se instalo tuberia para la nueva red interna de la planta. El cliente comento que se cambiara toda la malla.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14-Apr-2016

**Fecha de aprobación:** 05-May-2016

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández