



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Apr-2016	30-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** MASECA MTY

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En malas condiciones
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	En malas condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-07-20
Proximo llenado	2016-07-20
Capacidad:	0

Observaciones:

Se coloco extintor provicional. Se comienzan los trabajos para el cambio de la malla.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Oct-2016

**Fecha de aprobación:** 11-Oct-2016

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández