



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Jul-2015	30-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: MASECA MTY

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	Malla ciclónica en malas condi
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-03-01
Proximo llenado	2016-03-01
Capacidad:	6

Observaciones:

Se recomienda al cliente remplazar la malla

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández