



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	Diciembre 2011	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA MTY

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	HAY DAÑOS EN EL TECHO DE LA CASETA



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	31/10/2010
Proximo llenado	31/10/2011

Observaciones:

SE HAN DESPRENDIDO ALGUNAS PARTES DEL TECHO DE LA CASETA DEBIDO A LA HUMEDAD.
 HAY QUE RECARGAR EL EXTINTOR (FECHA VENCIDA)

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/09/2012 04:53:02p.m.
Fecha de aprobación: 27/09/2012 11:13:24a.m.
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Hernán Arias Morales