



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MASECA MTY

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	OK
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA DAÑADA
Pintura de tubería	PRESENTA DAÑO EN ALGUNAS PARTES
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



**Extintores:**

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

**Observaciones:**

YA SE REPARARON LOS DAÑOS QUE HABIA EN EL TECHO DE LA CASETA. SE RETIRARON TAMBIEN LAS RAMAS QUE ESTABAN RECARGADAS EN LA MALLA CICLONICA.  
 SE PROGRAMARA FECHA PARA PINTAR LA TUBERIA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19/09/2012 05:31:42p.m.  
**Fecha de aprobación:** 27/09/2012 11:14:00a.m.  
**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales