



SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA MTY

Revisión de instalaciones:

Letreros	LETREROS DAÑADOS
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	NO
Bardas y puertas	LA MALLA ESTA DOBLADA
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	CONDICIONES REGULARES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	28/02/2013
Proximo llenado	28/02/2014

Observaciones:

SE APLICÓ PINTURA A LA TUBERÍA.
 PENDIENTE REPONER LETREROS DAÑADOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2013 11:17:34a.m.
Fecha de aprobación: 11/10/2013 04:32:43p.m.
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández