



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>01-Jan-2014 31-Mar-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG1: PCV-01

Punto de ajuste: 70 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: CONDICIONES REGULARES

Observaciones: SE REMPLAZARA POR UN EZR

TAG2: PCV-02

Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 15-May-2014

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández