



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Jul-2014 30-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV 01 MASECA MTY

Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG2: PCV 02 MASECA MTY

Punto de ajuste: 72 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Oct-2014

Fecha de aprobación: 30-Oct-2014

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández