



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: Septiembre 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PCV-01 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Condiciones regulares
 Observaciones: DEBIDO AL ARREGLO DE LA LINEA 1 DE
REGULACION NO SE PUDO VERIFICAR EL
SELLO DEL REGULADOR, SE REVISARA EN EL
PROXIMO PARO DE LA PLNATA

TAG: PCV-02 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 70 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14/09/2012 05:30:13p.m.
Fecha de aprobación: 27/09/2012 11:12:20a.m.
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Hernán Arias Morales