



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: Diciembre 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PCV-01 MASECA MTY  
 Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones: NO SE PUDO VERIFICAR EL SELLO YA QUE NO  
HABIA SUMINISTRO DE GAS POR LOS  
TRABAJOS DE REUBICACION DEL DUCTO

**TAG:** PCV-02 MASECA MTY  
 Punto de ajuste: 70 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE PUDO VERIFICAR EL SELLO YA QUE NO  
HABIA SUMINISTRO DE GAS POR LOS  
TRABAJOS DE REUBICACION DEL DUCTO

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 19/04/2013 11:09:10a.m.  
**Fecha de aprobación:** 03/06/2013 05:19:40p.m.  
**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales