




IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: 01-Oct-2013 30-Sep-2014 REV. 0
LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: ANUAL RO-010

TAG: PCV-01 MASECA MTY
Modelo: 02HV7 CS174 (AXIAL)
Condiciones del cuerpo: Orificios BIEN Resortes BIEN
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas NO Resortes BIEN
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de: Fugas OK Sello CORRECTO
Punto de ajuste 78 psig
Simulaciones de flujo NO Arranque CORRECTO
Observaciones: SE TIENE CONTEMPLADO REEMPLAZARLO POR UN EZR



TAG: PCV-02 MASECA MTY
Modelo: EZR 2X1
Condiciones del cuerpo: Orificios BUENAS CONDICIONES Resortes BUENAS CONDICIONES
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas NO Resortes BIEN
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de: Fugas OK Sello CORRECTO
Punto de ajuste 72 psig
Simulaciones de flujo SI Arranque CORRECTO
Observaciones:




Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 31-Oct-2014
Fecha de aprobación: 26-Nov-2014
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández