



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Sistema: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) | Periodo: 01-Oct-2015 al 30-Sep-2016 | REV. 0 |
| Fecha: 17-Oct-2016 | Precio Gas: 0.00 | Ficha: RO-DF-02-187-000-A1-109 |
| | | RO-DF-02 |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| Equipo Utilizado: EXPLOSIMETRO IMPACT PRO | Fecha Calibración: 20-JUNIO-2016 | No. Serie: ZEL0510163 |
| Fuga | Ubicación | Criterio de Accesorio |
| | Concentración (ppm) | Grado |
| | Acción | Perdidas m3 / año |
| | | pesos / año |

Perdidas Totales: 0.00 0.00



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 17-Oct-2016
Fecha de aprobación: 17-Oct-2016
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández