



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>29/07/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Diseño

Efectos DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

SE DETECTO QUE NUEVAMENTE FUE EL REGULADOR AXIAL EL QUE NO SELLO BIEN Y OCASIONO EL DESFOGUE, SIN EMBARGO A SIMPLE VISTA NO SE DETECTO BASURA QUE IMPIDIERA EL SELLO NI SE DETECTO DAÑOS EN LAS PARTES BLANDAS.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/09/2012 10:17:50p.m.
 Fecha de aprobación: 10/10/2012 10:25:01p.m.
 Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
 Aprobado por: Hernán Arias Morales