



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)	PERIODO:	Julio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Sergio Alberto Tellez Guerra	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** Molinos Azteca Río Bravo

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buenos
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	BUENOS
Pintura de tubería	BUENOS
Paneles solares	N/A
Sopotería	BUENOS
Manómetros	BUENOS
Área en general	BUENA



**Extintores:**

Estado físico	BUENO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	30/09/2012
Proximo llenado	30/09/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18/07/2013 05:02:41p.m.

**Fecha de aprobación:** 23/07/2013 12:19:59p.m.

**Elaborado por:** Sergio Alberto Tellez Guerra

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández