



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo) PERIODO: Julio 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Sergio Alberto Tellez Guerra FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PCV-1 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG:** PCV-2 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/08/2012 12:34:00p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/07/2013 10:30:26p.m.  
**Elaborado por:** Sergio Alberto Tellez Guerra  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales