**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

LLENADO POR:         Sergio Alberto Tellez Guerra           TAG:         PCV-1         Molinos Azteca Rio Bravo           Punto de ajuste:         60 psig         Placa de datos:         Si           Problemas de         No presenta         Sello del piloto         Correctos	FRECUENCIA: TRIMESTRAL	RO-006
Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  Problemas de No presenta Sello del piloto Correctos		
Problemas de No presenta Sello del piloto Correctos		
control: y regulador:		
Estado fisico: Buenas condiciones		
Observaciones:		
TAG:         PCV-2         Molinos Azteca Rio Bravo           Punto de ajuste:         60 psig         Placa de datos:         Si		
Problemas de No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:		
Estado fisico: Buenas condiciones		
Observaciones:		
0/OUL Formato nuevo Nov-11	de registro: 31/07/2013 01:09:24	
Fecha de a	probación: 01/08/2013 01:36:20	
Ela	borado por: Sergio Alberto Tellez (	Guerra
	robado por: Jesús Arnoldo Meráz Fe	rnández