



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo) PERIODO: Octubre 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Sergio Alberto Tellez Guerra FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PCV-2 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

TAG: PVC-1 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/11/2013 05:49:29a.m.
Fecha de aprobación: 12/11/2013 05:11:43p.m.
Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández