



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Marcelo de Jesus Magaña Nieto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NO, EN ORDÉN

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NO, EN ORDÉN

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO, EN ORDÉN

b) Cambio de vegetación:
NO, EN ORDÉN

8.- Comentarios adicionales:
SE REALIZA INSPECCIÓN EN LINEA DE AFECTACIÓN ENCONTRADO TODO EN ORDÉN

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06/11/2012 05:18:51p.m.
Fecha de aprobación: 13/11/2012 05:14:35a.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna