



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2013 REV. **0**
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** RO-003

Usuario: interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>correctos</u>
Pararrayos	<u>no aplica</u>
Sistema de tierras	<u>correcto</u>
Bardas y puertas	<u>correctas</u>
Pintura de tubería	<u>correcta</u>
Paneles solares	<u>en buen estado</u>
Soportería	<u>correctos</u>
Manómetros	<u>correctos</u>
Área en general	<u>se aplica limpieza alrededor</u>



Extintores:

Estado físico	<u>correcto</u>
Nivel de presión	<u>correcto</u>
Fecha de llenado	<u>02/10/2012</u>
Proximo llenado	<u>02/10/2013</u>
Observaciones:	<u></u>

Usuario: usuario

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>correctos</u>
Pararrayos	<u>no aplica</u>
Sistema de tierras	<u>en buen estado</u>
Bardas y puertas	<u>correctas</u>
Pintura de tubería	<u>en buen estado</u>
Paneles solares	<u>correctos</u>
Soportería	<u>correctos</u>
Manómetros	<u>correctos</u>
Área en general	<u>se aplica limpieza</u>



Extintores:

Estado físico	<u>correcto</u>
Nivel de presión	<u>correcto</u>
Fecha de llenado	<u>02/10/2012</u>
Proximo llenado	<u>02/10/2013</u>
Observaciones:	<u>en buen estado</u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/10/2013 09:51:18p.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 11:39:24a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares