

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Norte, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Feb-2014 28-Feb-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 correctos

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A

c) Cruces de arroyos:
 N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
 CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

COVITEY CONTINUA CON LA OBRA DE LA CARRETERA LATERAL EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-May-2014
Fecha de aprobación: 23-Jun-2014
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Hernán Arias Morales