



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Mayo 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AVICOLA

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	CORRECTO



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

Observaciones:
SE PROGRAMA COLOCAR AULADO Y GRAVA PARA EVITAR LA HIERBA

Usuario: BARCEL

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE LIMPIAN, CORRECTOS
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

Observaciones:
SE PROGRAMA ANEXAR AULADO Y GRAVA PARA EVITAR CRECIMIENTO DE HIERBA, SE CORRIGE CORROSIÓN EN LAMINA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08/08/2012 05:28:09p.m.
Fecha de aprobación: 04/09/2012 10:03:51a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares



SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Mayo 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	SE APLICA CORRECCIONES
Paneles solares	SE LIMPIAN, CORRECTOS
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	03/02/2012
Proximo llenado	04/02/2013

Observaciones:
 INSTALACIONES CORRECTAS

Usuario: PROTEÍNAS Y OLEICOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTOS
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	FUNCIONANDO
Soportería	CORRECTA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIO SIN CORROSIÓN



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

Observaciones:
 TODO EN ORDEN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08/08/2012 05:28:09p.m.
Fecha de aprobación: 04/09/2012 10:03:51a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares

