



SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** AVICOLA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE LIMPIAN, CORRECTOS
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

**Observaciones:**

SE EXTIENDE NYLON Y GRAVA AL PERÍMETRO COMPRENDIDO DENTRO DE LA MALLA CICLÓNICA, PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA.

**Usuario:** BARCEL

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	SE REEMPLAZAN LOS DE 100 LB
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

**Observaciones:**

SE COLOCA NYLON Y GRAVA ALREDEDOR DE LA CASETA PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN SU ALREDEDOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/10/2012 12:22:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 29/10/2012 12:39:31p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares



SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MASECA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**


Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

Observaciones:  
 SE REDUCE ALTURA DE MALEZA EN LA ENTRADA

**Usuario:** PROTEÍNAS Y OLEICOS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	CORRECTO



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013

Observaciones:  
 ESTA OPERANDO A LA PRESIÓN EN LINEA DE 300 PSI

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/10/2012 12:22:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 29/10/2012 12:39:31p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares

