




REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | Marzo 2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Hodin Alberto Escalante Antuna | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: AVICOLA

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|--|
| Letreros | CORRECTOS |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | CORRECTO |
| Bardas y puertas | CORRECTAS |
| Pintura de tubería | CORRECTA |
| Paneles solares | CORRECTOS |
| Soportería | CORRECTA |
| Manómetros | CORRECTOS |
| Área en general | SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | CORRECTO |
| Nivel de presión | CORRECTO |
| Fecha de llenado | 12/02/2013 |
| Proximo llenado | 12/02/2014 |

Observaciones:
 SE INSTALAN BULLHORN PARA MONITOREAR PROTECCION CATODICA

Usuario: BARCEL

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|--|
| Letreros | CORRECTOS |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | CORRECTO |
| Bardas y puertas | CORRECTAS |
| Pintura de tubería | CORRECTA |
| Paneles solares | CORRECTOS |
| Soportería | CORRECTA |
| Manómetros | CORRECTOS |
| Área en general | SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | CORRECTO |
| Nivel de presión | CORRECTO |
| Fecha de llenado | 13/02/2013 |
| Proximo llenado | 12/02/2014 |

Observaciones:
 TODO EN ORDEN

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05/03/2013 04:39:14p.m.
Fecha de aprobación: 16/04/2013 03:24:41p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares



| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | Marzo 2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Hodin Alberto Escalante Antuna | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: MASECA

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|--|
| Letreros | CORRECTOS |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | CORRECTO |
| Bardas y puertas | CORRECTAS |
| Pintura de tubería | CORRECTA |
| Paneles solares | CORRECTOS |
| Sopotería | CORRECTA |
| Manómetros | CORRECTOS |
| Área en general | SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | CORRECTO |
| Nivel de presión | OK |
| Fecha de llenado | 27/02/2013 |
| Proximo llenado | 12/02/2014 |

Observaciones:
 EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACION

Usuario: PROTEINAS Y OLEICOS

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|--|
| Letreros | CORRECTOS |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | CORRECTO |
| Bardas y puertas | CORRECTAS |
| Pintura de tubería | CORRECTA |
| Paneles solares | CORRECTOS |
| Sopotería | CORRECTA |
| Manómetros | CORRECTOS |
| Área en general | SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | CORRECTO |
| Nivel de presión | CORRECTO |
| Fecha de llenado | 12/02/2013 |
| Proximo llenado | 12/02/2014 |

Observaciones:
 ESTACIÓN CORRECTA

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05/03/2013 04:39:14p.m.
Fecha de aprobación: 16/04/2013 03:24:41p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares

