



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2016 31-Aug-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PRV-107</b>	Cliente:	<b>HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	ok		

<b>TAG2:</b>	<b>PRV-108</b>	Cliente:	<b>HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG3:</b>	<b>PRV-105</b>	Cliente:	<b>BARCEL, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG4:</b>	<b>PRV-106</b>	Cliente:	<b>BARCEL, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG5:</b>	<b>PRV-104</b>	Cliente:	<b>ROTOPLAS, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG6:</b>	<b>PRV-103</b>	Cliente:	<b>ROTOPLAS, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2016

Fecha de aprobación: 20-Sep-2016

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2016 31-Aug-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG7:</b>	<b>PRV-101</b>	Cliente:	<b>PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG8:</b>	<b>PRV-102</b>	Cliente:	<b>PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2016

Fecha de aprobación: 20-Sep-2016

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez