IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.					RIODO:	01-Mar-2	2014	31-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy				FRECUENCIA:			TRIM	ESTRAL	RO-006
	TAG1: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	prv-107 36 psig no bueno correcto	_ Placa de _ Sello de _ y regula	e datos: el piloto	si correcto	/UCATAN	I, S.A. DE C	:. V .		
	TAG2: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	prv-108 36 psig no bueno correcto	_ Placa de Sello de y regula	e datos: el piloto	NERA DE Y si correcto	/UCATAN	I, S.A. DE C	:.V.		
	TAG3: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	prv-105 36 psig no bueno correcto	Placa de Sello de y regula	l piloto	BARCE si correto	L, S.A. DE	E C.V.			
	TAG4: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	prv-106 36 psig no bueno correcto	Placa de Sello de y regula	l piloto	BARCE si correcto	L, S.A. DE	E C.V .			
Rev. No./ Resp.		ripción	Fecha	Fe	echa de reį	gistro:	10-Feb-2	2015		
0/OUL	Forma	ito nuevo	Nov-11	Fecha	de aproba	ación:	10-Feb-2	10-Feb-2015		
					Elaborac				sado Monroy	

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:		Merigas Norte, S.A.	. de C.V.	PERIO	ODO:	01-Mar-2014	31-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy			FRECUENCIA: TRIMESTRAL			IESTRAL	RO-006
	TAG5: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	prv-103 43 psig no bueno correcto	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	ROTOPLAS, si correcto	, S.A. DE	≣ C.V.		
	TAG6: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	prv-104 43 psig no bueno correcto	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	ROTOPLAS, si correcto	, S.A. DE	≣ C.V.		
	TAG7: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	prv-101 30 psig no bueno correcto	PRODUCTO Placa de datos: Sello del piloto y regulador:		AL DE H	HUEVO, SA DE CV	<u>/</u>	
	TAG8: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	prv-100 30 psig no Buen Estado correcto	PRODUCTO Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	ORA NACIONA Si CORRECTO	AL DE H	HUEVO, SA DE CV	<u>/</u>	
Rev. No./ Resp.	Desc	cripción I	Fecha Fe	⁻ echa de regisí	tro:	10-Feb-2015		
0/OUL			Nov-11 Fecha	a de aprobació	ón:	10-Feb-2015		
				Elaborado p	por:	Victor Hugo Ro	sado Monroy	
				Aprobado p	por:	Rolando Velazo		